Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: PC Work Proc.E2140 2gb DDR2 memória HD 80gb

Registro Patrimonial: 0649

Defeitos apresentados: Equipamento faz referência a um conjunto (PC +

Monitor), que estão atrelados a uma mesma plaqueta de patrimônio.

Perícia realizada: Verificado a inexistência do PC nesta casa, contando somente com o monitor, considerando que este também não se faz necessário no uso do cotidiano, já que possui configurações bem defasadas.

**Solução:** Devido a inexistência de um dos componentes do conjunto, será encaminhado o monitor ao setor de Patrimônio para os devidos fins.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantă do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

R

Muller Ex

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Controle de Ponto Henry S. F

Registro Patrimonial: 0671

Defeitos apresentados: Equipamento com falhas no sistema de leitura.

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e verificado que o mesmo, por ser modelo antigo e defasado, não se adequa às rotinas atuais, também por apresentar falhas em seu sistema de leitura.

**Solução:** Equipamento inservível para o uso. O equipamento ficará à disposição do patrimônio para possível baixa.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantă do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

AM A

Munger &

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Nobreak TS Shara UPS mini 600va

Registro Patrimonial: 0821

Defeitos apresentados: Equipamento com curto na placa

Perícia realizada: Efetuada substituição da bateria 12v 7ah, deixado nobreak carregando mínimo 12 horas, após isso ligado ao nobreak somente monitor e CPU (recomendável). Na ausência de energia o mesmo não segurou equipamentos ligados nem por segundos, já desliga.

Solução: Manutenção avançada na placa ou substituição da mesma. Porém, devido o reparo e/ou troca da placa não coincidir ou estar próximo ao o valor de compra, fica inviável o reparo.

Guarantã do Norte - MT, 10 de junho de 2022.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974

malkerbruno@outlook.com

CÂMARA MUNICIPAL DE

Portaria nº 043/2021

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

### **LAUDO TÉCNICO**

Equipamento: CPU de mesa (Silvania) / recepção da presidência

Registro Patrimonial: 0829

**Defeitos apresentados:** Equipamento com curto na placa de rede on-board, não reconhecendo adaptador. Sistema operacional travando constantemente, não permitindo sequer a restauração do sistema.

**Perícia realizada:** Executado análise no equipamento e tentativas de reparo, reboot no sistema para tentar normalizar. Por segurança, foi feito um backup de todos os dados armazenados no equipamento.

**Solução:** Foi sugerido a troca imediata do equipamento. Afim de agilizar os trabalhos da servidora, foi instalado um notebook no local. Para uma possível solução, o equipamento com defeito precisa passar por uma reinstalação do Sistema operacional e instalação de uma placa de rede off-board. Ficará à disposição do patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 12 de Abril de 2021.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantă do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974

Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@optlook.com

mai

&

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Computador de mesa (desktop) da Sala da Presidência

Registro Patrimonial: 0837

Defeitos apresentados: Equipamento com defeito no monitor.

Perícia realizada: Executado análise e identificado defeito no monitor, com provável curto na placa de circuitos.

Solução: Por ser inviável o reparo/troca do componente com defeito e nem ao menos poderá ser substituído por pertencer há um conjunto atrelado há um só patrimônio (monitor + cpu), o equipamento em questão ficará disponível ao Patrimônio para devido destino.

Guarantã do Norte – MT, 02 de agosto de 2022.

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Impressora Brother DCP-8085

Registro Patrimonial: 0884

**Defeitos apresentados:** Equipamento apresentando barulho auto ao ligar e ao enviar impressão, como também distorcendo/ rasurando folhas A4 na impressão

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e verificado defeito na película e engrenagens desgastadas.

**Solução:** Produto descontinuado devido ano de fabricação. Defeitos apresentados exigem a troca de peças, porém o investimento não é interessante devido o alto custo das mesmas. O equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 20 de julho de 2022.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

P

Mull

De

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Nobreak SMS Station II 600va

Registro Patrimonial: 909

Defeitos apresentados: Equipamento não segura PC ligado na falta de energia

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e troca de baterias.

Testes na carga continuou apresentando falha.

Solução: Nobreak encaminhado para Patrimônio para destino final. Constatada inviabilidade no investimento dos reparos e/ou troca.

Guarantã do Norte – MT, 18 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantã do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Controle de Ponto Velti - System

Registro Patrimonial: 0924

Defeitos apresentados: Equipamento com falhas no sistema de leitura.

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e verificado que o mesmo, por ser modelo antigo e defasado, não se adequa às rotinas atuais, também por apresentar falhas em seu sistema de leitura.

**Solução:** Equipamento inservível para o uso. O equipamento ficará à disposição do patrimônio para possível baixa.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

4

Munh

De

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Lenovo G40-70, modelo: 80GA

Registro Patrimonial: 0929

Defeitos apresentados: Equipamento liga somente com carregador externo.

Bateria interna alcançou sua vida útil.

Perícia realizada: Testes na bateria e carregador

Solução: Será necessário a aquisição de uma bateria para substituição, porém o alto custo da mesma se torna inviável. A opção de manter o notebook funcionando através do carregador externo, dependendo para qual atividade ou exigência, se torna inviável, já que este dependeria sempre de uma fonte de energia para permanecer ligado. Portanto, o equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 30 de junho de 2022.

MÁIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Lenovo G40-70, modelo: 80GA

Registro Patrimonial: 0930

Defeitos apresentados: Equipamento apresentando curto no teclado e na placa

de rede Wi-fi

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e tentativas de reparo.

Solução: Feito teste com teclado USB e funciona normalmente, podendo ser usado dessa forma como solução temporária, até a substituição do teclado. A conexão de rede Wi-fi, mesmo com driver ativo, não consegue carregar os SSID's na rede, necessitando a substituição da placa de rede Wi-Fi. Para uso provisório, até o reparo do mesmo, pode ser usado o cabo LAN ou adaptador Wi-fi. No estado atual que se encontra o equipamento, fica inviável o seu uso, dependendo para qual atividade ou exigência. O equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 25 de janeiro de 2022.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantă do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Lenovo G40-70, modelo: 80GA

Registro Patrimonial: 0932

Defeitos apresentados: Equipamento liga somente com carregador externo.

Bateria interna alcançou sua vida útil.

Perícia realizada: Testes na bateria e carregador

Solução: Será necessário a aquisição de uma bateria para substituição, porém o alto custo da mesma se torna inviável. A opção de manter o notebook funcionando através do carregador externo, dependendo para qual atividade ou exigência, se torna inviável, já que este dependeria sempre de uma fonte de energia para permanecer ligado. Portanto, o equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Lenovo G40-70, modelo: 80GA

Registro Patrimonial: 0935

Defeitos apresentados: Equipamento liga somente com carregador externo.

Bateria interna alcançou sua vida útil.

Perícia realizada: Testes na bateria e carregador

Solução: Será necessário a aquisição de uma bateria para substituição, porém o alto custo da mesma se torna inviável. A opção de manter o notebook funcionando através do carregador externo, dependendo para qual atividade ou exigência, se torna inviável, já que este dependeria sempre de uma fonte de energia para permanecer ligado. Portanto, o equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fonc. (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## **LAUDO TÉCNICO**

Equipamento: Impressora Epson L365

Registro Patrimonial: 939

**Defeitos apresentados:** Equipamento apresentando falhas constantes na impressão. Sendo necessário limpeza no cabeçote constante.

**Perícia realizada:** Executado análise no equipamento e verificação, respiro da impressora entupido, causando ressecamento, exigindo limpezas no cabeçote constante.

**Solução:** Falha no produto impede o bom funcionamento do mesmo. Produto direcionado ao patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 10 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

F

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Positivo Core i5

Registro Patrimonial: 0941

Defeitos apresentados: Equipamento sem carregador. Bateria interna alcançou

sua vida útil, só funcionando com uso constante de um carregador.

Perícia realizada: Testes na bateria e carregador

Solução: Será necessário a aquisição de uma bateria para substituição, porém o alto custo da mesma se torna inviável. Necessário a compra de um carregador para mantê-lo ligado. A opção de manter o notebook funcionando através do carregador externo, dependendo para qual atividade ou exigência, se torna inviável, já que este dependeria sempre de uma fonte de energia para permanecer ligado. Portanto, o equipamento ficará disponível para o Patrimônio.

Guarantã do Norte – MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Lenovo G50-45, modelo: 80J1

Registro Patrimonial: 0943

Defeitos apresentados: Equipamento apresentando curto no teclado. Sistema operacional travando constantemente, impossibilitando o uso adequado.

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e tentativas de reparo, remoção do cabo flat e reinstalação. Foi feito formatação e reinstalação do sistema operacional no equipamento.

Solução: Foi feito a remoção do teclado através do cabo flat, desconectando da placa mãe. Feito teste com teclado USB e funciona normalmente, podendo ser usado dessa forma como solução temporária, até a substituição do mesmo. Porém, devido à baixa configuração no equipamento, e por este estar apresentando baixo desempenho, ficará inviável para os trabalhos que irão exigir mais daquilo que ele pode suportar. O equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte – MT, 30 de abril de 2021.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guaranta do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Notebook Lenovo G50-45, modelo: 80J1

Registro Patrimonial: 0944

Defeitos apresentados: Equipamento com falha no disco rígido e bateria

interna. Configurações limitadas para o uso cotidiano.

Perícia realizada: Testes no disco rígido e memória. Sistema operacional

travando, sendo necessário instalação de ssd e bateria interna.

Solução: Será necessário a aquisição de uma bateria para substituição e instalação de ssd para melhor desempenho do sistema operacional, como também investimento em peças, já que estas estão defasadas, e estes inviabilizam tal investimento devido incompatibilidade de ítens. Falhas no equipamento impede o bom funcionamento do mesmo. Produto direcionado ao patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 10 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guaranta do Norte Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516

Registro Patrimonial: 0945

Defeitos apresentados: Equipamento apresentando falha na cabeça de

impressão.

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e verificação.

Solução: O custo tanto dos cartuchos como da cabeça de impressão se aproxima ao valor da impressora ou supera, impossibilitando o investimento na aquisição destes. O equipamento ficará disponível no Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 05 de julho de 2022.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantă do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## LAUDO TÉCNICO

Equipamento: CPU de mesa (Ana Paula) / Patrimônio

Registro Patrimonial: 973

Defeitos apresentados: Equipamento com curto na fonte e placa mãe.

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e tentativas de reparo. Por segurança, foi feito um backup de todos os dados armazenados do SSD em outro equipamento.

Solução: Foi sugerido a troca imediata do equipamento. Uma solução seria a substituição da placa mãe e fonte, mas ficaria inviável devido o custo se aproximar a um investimento em um novo PC.

Guarantã do Norte - MT, 17 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantã do Norte - MT Fone: (66) 9 9631 9974 malkerbruno@outlook.com

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

## **LAUDO TÉCNICO**

Equipamento: Controle de Ponto Henry S. F

Registro Patrimonial: 0975

Defeitos apresentados: Equipamento com falhas no sistema de leitura.

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e verificado que o mesmo, por ser modelo antigo e defasado, não se adequa às rotinas atuais, também por apresentar falhas em seu sistema de leitura.

**Solução:** Equipamento inservível para o uso. O equipamento ficará à disposição do patrimônio para possível baixa.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

### LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Nobreak TS Shara UPS mini 600va

Registro Patrimonial: 0978

Defeitos apresentados: Equipamentos com curto na placa

Perícia realizada: Efetuada substituição da bateria 12v 7ah, deixado nobreak carregando mínimo 12 horas, após isso ligado ao nobreak somente monitor e CPU (recomendável). Na ausência de energia o mesmo não segurou equipamentos ligados nem por segundos, já desliga.

**Solução:** Manutenção avançada na placa ou substituição da mesma. Porém, devido o reparo e/ou troca da placa não coincidir ou estar próximo ao o valor de compra, fica inviável o reparo.

Guarantã do Norte - MT, 10 de junho de 2022.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantă do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974

maikerbruno@outlook.com

Munh

W.

ATA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# **LAUDO TÉCNICO**

Equipamento: Nobreak SMS Bivolt 600va

Registro Patrimonial: 0979

**Defeitos apresentados:** Equipamentos com curto na placa, ocasionando desligamentos abrupto e imprevisível, oscilando energia para equipamentos ligados à ele, danificando-os.

Perícia realizada: Efetuada substituição da bateria 12v 7ah, deixado nobreak carregando mínimo 12 horas, após isso ligado ao nobreak somente monitor e CPU (recomendável). Nobreak com muita oscilação, onde inclusive acabou ocasionando curto em uma fonte de um PC ligado à ele.

**Solução:** Manutenção avançada na placa ou substituição da mesma. Porém, devido o reparo e/ou troca da placa não coincidir ou estar próximo ao o valor de compra, fica inviável o reparo. Equipamento direcionado ao Patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 20 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industria Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

### **LAUDO TÉCNICO**

Equipamento: Nobreak TS Shara UPS mini 600va

Registro Patrimonial: 0980

Defeitos apresentados: Equipamentos com curto na placa

Perícia realizada: Efetuada substituição da bateria 12v 7ah, deixado nobreak carregando mínimo 12 horas, após isso ligado ao nobreak somente monitor e CPU (recomendável). Na ausência de energia o mesmo não segurou equipamentos ligados nem por segundos, já desliga.

**Solução:** Manutenção avançada na placa ou substituição da mesma. Porém, devido o reparo e/ou troca da placa não coincidir ou estar próximo ao o valor de compra, fica inviável o reparo.

Guarantã do Norte - MT, 10 de junho de 2022.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974

maikerbruno@outlook.com

A

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Impressora Epson L3150

Registro Patrimonial: 1188

Defeitos apresentados: Equipamento apresentando falha ao escanear, defeito

no botão Power e cabo flat danificado

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e verificação, falhas

constantes no funcionamento.

Solução: Falha no produto impede o bom funcionamento do mesmo. Produto

direcionado ao patrimônio.

Guarantã do Norte - MT, 10 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua Comercial, nº 262 Bairro Industrial, Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

Rua 9, nº 81 Bairro Araguaia III Guarantã do Norte - MT / CNPJ: 29.543.201/0001-17 (66) 99631-9974 maikerbruno@outlook.com

# LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Nobreak SMS Senoidal 700va

Registro Patrimonial: 1197

Defeitos apresentados: Equipamento não segura PC ligado na falta de energia

Perícia realizada: Executado análise no equipamento e troca de baterias.

Testes na carga continuou apresentando falha.

**Solução:** Nobreak encaminhado para Patrimônio para destino final. Constatada inviabilidade no investimento dos reparos e/ou troca.

and the investments des repaires ered troca.

Guarantã do Norte - MT, 18 de abril de 2023.

MAIKERSOFT INFORMÁTICA

Rua 9, nº 81 Araguaia III Guarantã do Norte – MT Fone: (66) 9 9631 9974 maikerbruno@outlook.com

dil

A

Munh

OF